

精密型温湿度仪

HD 100



"Select" 选择按键

请见下页

"主菜单显示屏可使用之功能"

"On / off" 开关按键

ON : 开启电源

OFF : 关闭电源

ESC : 回到上一个显示屏

"Function" 功能按键

1x : "Hold" : 定格测量值

2x : "Min/Max" : 显示通道 1 的最小值和最大值

3x : "Min/Max" : 显示通道 2 的最小值和最大值

4x : 回到正常测量值

"Backlight" 背光按键

1x 背光亮度 1

2x 背光亮度 2

3x 无背光

"OK" 确认按键

1x "确认所选择功能"

主菜单显示屏可使用之功能

选择显示参数 %RH → (OK) → °C → (OK) → °C_{td} / %RH

选择温度显示单位 1 x (Select) → (OK) → 按 (Select) 按键往下选择单位 ⇨ 选定后按确认键 (OK)

自动关机 2 x (Select) → (OK) → 按 (Select) 按键往下选择时间 ⇨ 选定后按确认键 (OK)

按键声响 3 x (Select) → (OK) → 按 (Select) 按键选择开启或关闭 ⇨ 选定后按确认键 (OK)

⎵
按下按键次数