

# 产品型录

差压・风速・风量・湿度・温度・大气压力・空气质量・噪声・照度・太阳能功率・转速



# 精密型差压仪 MP 100 - 101 - 105 - 112 精密型差压风速仪 MP 120



#### 功能

- 单位选择
- 手动差压调零校准功能
- 显示测量值定格功能
- 显示最小值和最大值
- 主机可设置自动关机时间
- 可设置显示屏背光亮度
- 可设置环境参数

# ■ 技术规格

感测元件	压阻式传感器
允许过压	MP 100 : 250 mbar, MP 101 : 700 mbar
	MP 105 : 1.4 bar, MP112 : 3 bar
	MP 120 : 250 mbar
压力端口	MP 100 / 101 / 120 : Ø 6.2 mm 倒刺端口
	MP 105 / 112 : Ø 4.6 mm 螺纹端口
	端口材质使用黄铜镀镍
显示屏	2 行 , LCD 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 34.9 mm
	1 行 5 位 7 字元 (数字)
	1 行 5 位 16 字元 ( 单位 )
外壳	防震 ABS 塑料, IP54 防护等级
按键	金属涂层 5 个按键
符合	电磁兼容性 (NF EN 61326-1)
电源	1 节碱性电池 9V
操作温度	从 0 到 +50°C
储存温度	从 -20 到 +80°C
自动关机	可设置从 0 到 120 分钟
重量	190 g
语言	英语 , 法语
生产地	法国




MP 100 - 101 - 105 - 112



#### **MP 120**



#### ■ 尺寸图



#### ■技术规格

	测量单位	量程	精确度	分 辨 率			
差压							
MP 100	Do	0 ~ ±1000 Pa	±0.5% 的读值 ± 2 Pa	1 Pa			
MP 101	Pa, mmH <sub>2</sub> O, inWg,	0~±1000 mmH <sub>2</sub> O ±0.5% 的读值 ± 2 mmH <sub>2</sub> O		0~±200mmH <sub>2</sub> O : 0,1 mmH <sub>2</sub> O 其他 : 1 mmH <sub>2</sub> O			
MP 105	mbar, hPa, KPa.	0 ~ ±500 mbar	±0.5% 的读值 ± 2 mbar	0.1 mbar			
MP 112	mmHg, PSI, DaPa	0~±2000 mbar ±1% 的读值 ± 1 mbar		1 mbar			
MP 120		0 ~ ±1000 Pa	±0.5% 的读值 ± 2 Pa	1 Pa			
风速 (搭	风速(搭配皮托管)						
	m/s, fpm, Km/h	2 ~ 5 m/s 5 ~ 40 m/s	±0.7 m/s ±0.5% 的读值 ± 0.3 m/s	0.1 m/s			


#### 测量原理



#### 皮托管

动压由皮托管测量: 动压 Pd = 全压 - 静压 风速则依 Bermoulli 公式计算 含温度修正的公式:

$$V_{m/s} = K \times \sqrt{\frac{574.2 \theta + 156842.77}{P_0}} \times \sqrt{\Delta Pd}$$



Po=大气压力 Pa θ=温度 ℃ K=皮托管系数

# ■ 随货提供

#### ● 包含 ○ 选购

说明	MP 100	MP 101	MP 105	MP 112	MP 120
差压传感器 0~±1000 Pa	•				•
差压传感器 0~±1000 mmH <sub>2</sub> O	; ; ;	•			
差压传感器 0~±500 mbar			•		
差压传感器 0~±2000 mbar		i !		•	
_ 皮托管 Ø 6mm,长度 300 mm	0	0	0	0	0
2x1 m 软管	•	•	•	•	•
法国工厂校准证书	•	•	•	•	•
小型便携包	•	•	•	•	•

硅层

# 配件

CE 100	请参考相关产品型录
保护套附磁铁	皮托管有多种长度可选择 Ø 3 / 6 / 8 mm

### ■ 保修服务

本公司提供一年法国工厂仪器保修服务